

Ochranný olej HeneVital UV-Schutzöl

POPIS PRODUKTU

Ochranný olej HeneVital UV-Schutzöl je bezbarvý biologický olej na dřevo na bázi obnovitelných surovin pro interiér a exteriér. Obsahuje vybrané absorbéry UV záření a trvale zpomaluje šednutí dřeva.

Díky vynikající hloubkové impregnaci vytváří povrchy odpuzující vodu a odolné vůči povětrnostním vlivům. Přitom zůstávají otevřené póry, je zachována prodyšnost a regulace vlhkosti přírodního dřeva. Je efektivně sníženo bobtnání a sesychání.

Díky schopnosti vytěšňovat vlhkost předchází HeneVital UV-Schutzöl přirozeným způsobem vzniku plísní a modrání. Produkt neobsahuje olovo, kobalt, aromatické látky a biocidy.

Renovace a oživení olejem ošetřených povrchů je spojeno s velmi nízkými náklady.

Produkt odpovídá normě ÖNORM EN 71-3 „Bezpečnost hraček - migrace určitých prvků“.

TECHNICKÉ ÚDAJE	
Barva:	bezbarvý
Dodávaná viskozita:	cca 15s v pohárku DIN4mm při 20°C
Hustota:	cca 0,85 g/ml (bezbarvý)
Stupeň lesku:	hedvábně matný, v závislosti na aplikovaném množství

Použití

- Na impregnaci, oživení a ošetřování venkovních dřevěných povrchů.
- Zvláště vhodný pro terasy, zahradní nábytek, zahradní parkety, okenice, balkony, ploty nebo paravány.
- Při náhodném styku s potravinami nelze očekávat žádné významné ohrožení.
- Vhodný pro povrchovou úpravu výrobků z týku.
- Lze jej použít i na bělené podklady.

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ

Příprava podkladu:

Zábrus dřeva 240-320, dle druhu dřeva, metody aplikace a požadovaného efektu
U (neznámých) starých pórovitých nátěrů je zásadně nutné provést zkušební nátěr.

Verarbeitung:

Způsob aplikace: ruční nanášení	Štětcem nebo měkkým scotch brite s přebytkem nanést, vetřít a přebytek pečlivě utřít bavlněným hadříkem. aplikované množství: 80 - 100g/m ² Teplota při zpracování by neměla klesnout pod 5°C, zamezte přímému slunečnímu záření.
Způsob aplikace: ponor	Zřed'te olejovým ředidlem HeneVital, v závislosti na druhu dřeva a předúpravě. Přebytek pečlivě utřít bavlněným hadříkem.

Korekce viskozity:	Produkt připraven k použití. V případě potřeby, např. u tvrdých druhů dřeva, lze zředit 10 % olejovým ředidlem HeneVital.
Schnutí:	Po prvním nátěru nechejte 8 až 12 hodin schnout, poté proveďte druhý nátěr. Zaschlý povrch lze ošetřit vhodným lešticím nástrojem.
Dokončení:	Při prvním použití a pro docílení vyššího ochranného účinku proti UV záření jsou nutné dva nátěry ochranným olejem HeneVital UV (v případě obzvlášť suchého a/nebo pórovitého dřeva 3 nátěry). Při renovaci zpravidla postačí jeden nátěr. Zaschlý povrch lze ošetřit vhodným lešticím nástrojem.
Čisticí prostředek	Olejové ředidlo HeneVital
Renovace:	Svislé plochy ošetřené ochranným olejem HeneVital UV v závislosti na povětrnostních vlivech po cca 2-3 letech znovu ošetřete. K tomu účelu plochy očistěte (např. pomocí odšedovače dřeva HeneVital) a 1 x natřete ochranným olejem HeneVital UV. U ploch intenzivně vystaveným povětrnostním vlivům nebo vodorovných ploch, ze kterých nemůže odtékat voda, je nutno počítat s výrazně kratšími intervaly pro renovaci.
Legislativa VOC:	mezí hodnota EU pro produkt (kat. A/f): 700 g/l Tento produkt obsahuje max.555 g/l VOC
Velikosti nádob:	1l, 5l a 25l
Skladovatelnost	12 měsíců v uzavřené originální nádobě
Skladovací teplota:	nemá přesáhnout 30°C

WICHTIGE HINWEISE

- ❖ Před zpracováním dobře promíchejte.
- ❖ Případný vytvořený film před mícháním opatrně odstraňte.
- ❖ Doporučuje se kontrola povrchu (především u pórovitého dřeva) a případné dodatečné setření suchým bavlněným hadrem.
- ❖ Při natírání strukturovaného dřeva (např. terasová prkna) není v závislosti na předúpravě a savosti podkladu za určitých okolností nutné stírat nanesený přebytek. V takových případech se doporučuje zředění ochranného oleje HeneVital UV 20 % olejového ředidla HeneVital.
- ❖ **Bezpečnostní upozornění týkající se samovznícení:**
Nezpracovávat na stanovištích určených ke stříkání, na nichž se zpracovávají nitrocelulózo-
vými laky a mořidla (dle VBG 23 § 18 Oborového svazu). Olejem nasáklé hadry nechejte volně rozložené uschnout na vzduchu a zlikvidujte. Jinak může v důsledku akumulace tepla dojít k samovznícení.
- ❖ Při práci, resp. čištění zamezte kontaktu s rychle vznětlivými materiály, jako je čisticí papír nebo dřevěný brusný prach atd.
- ❖ Nádobu vždy dobře uzavřete a chraňte před vniknutím vzduchu.
- ❖ I když jsou plochy ošetřené ochranným olejem HeneVital po krátké době již suché a stohovatelné, je požadovaná chemická a mechanická odolnost dosažena teprve po vytvrzení po několika dnech (20°C / 65% RF).